

		ATA DE REUNIÃO		Nº: RG-GESTÃO E QUALIDADE-0002			
				Rev: 04 – 11/08/2014			
Área:		SSMA		Local: Sala Itaparica			
Responsável:		Gabriel Matias		Data: 27/02/2019			
Participantes							
Seg. Trabalho TVV - Gabriel Matias		S		Representante Ogmo		N	
Luiz Fernando - Manutenção/CPATP		S		Arrumadores - Ledson Alves (Bitelo)		S	
Luiz Felipe Tabachi - Estiva		N		Conferentes/CPATP - Alfredo Guilherme		S	
Seg. empresarial TVV - Lucio Thomaz		S		Amarradores - Carlos Henrique		N	
Representante TVV Operação		N					
Desenvolvimento							
Abordagem de segurança - 27/02 Realizada visita e abordagem de segurança no berço 203 e no navio Gallia, durante o embarque de tubos.							
Itens pontuados: 1) área da ilha de segurança com madeira disposta em local inadequado (atrapalhando o acesso dos TPAs). Foi solicitado a remoção imediata da madeira, que foi realizada pela capatazia; 2) Peça metálica aparentemente solta sobre o spreader. O assunto foi repassado ao técnico de bordo e ao controlador de pátio para devidas providências; 3) Cabos de aço do Portainer 03 estavam encostando na estrutura do guindaste de bordo da embarcação. O técnico de bordo (manhã) foi acionado para devidas providências; 4) Plataforma de acesso as carretas com a base (pés) empenados/amassados. Será aberta ação a manutenção para tratativa.							
Treinamento Liderança e Responsabilidade com Contra-Mestres. A ideia é que o foco do treinamento seja as operações doTVV, uma vez que recebe a maior parte das cargas. 03/10-Tabachi informa que entrará em contato com José Adilson para averiguar um horário na próxima sexta (05/10). Luiz Felipe (OGMO) informa a necessidade de alinhamento com o setor de treinamento do OGMO para definição de estratégias. 10/10-TVV informa que foi realizada uma reunião no dia 05/10 com o presidente da estiva para alinhamento de informações acerca do treinamento e ficou acordado que a estiva avaliará a inclusão de novos itens na apresentação, de acordo com o acordo coletivo. A proposta é que o treinamento comece a partir de janeiro de 2019. 31/10-TVV informa que está no aguardo do retorno da estiva.11/11- Estiva solicita que o TVV informe as demandas dos contra-mestres para finalização do treinamento. 19/12-TVV informa que repassou a solicitação a estiva e está no aguardo da finalização do treinamento.13/02 - Em andamento (revisão de material pela estiva). 27/02 - Assunto não tratado na reunião.							
Gaiola de emergência e ilhas de segurança 27/02 - TVV informa que foi necessário o reparo do fundo da gaiola antes da conclusão da pintura. A empresa contratada relatou algumas intercorrências e justificou o atraso (liberação de uso das plataformas, chuvas e serviço de manutenção do piso). A previsão para conclusão da pintura será o dia 27/02.							
Instruções de trabalho TPAs 31/10 - Comissão informa a necessidade da apresentação das instruções de trabalho para discussão e avaliação.19/12-Operação informa que irá incluir no planode 2019 a elaboração de instruções para navios RORO, contêineres cargas gerais. Já foram elaboradas instruções para operação com granito, trilhos, tubos e big bags. 06/02-Assunto não tratado na reunião em razão da ausência de representante da operação. A operação participou da abordagem em área, porém, não participou do fechamento da reunião.13/02-Assunto não tratado na reunião em virtude de ausência de responsável pela operação. 20/02 - Operação informou que na próxima quarta (27/02) serão apresentadas e discutidas as instruções de trabalho elaboradas. 27/02 - Assunto não abordado devido a ausência da operação.							
Banheiros hidráulico, berço 203. 20/02 - Constatado que o banheiro estava higienizado e abastecido com água, porém a luz interna não estava funcionando (possibilidade de mau-contato).							
Pier 204 (Dolfin). 27/02 - Informado pela manutenção que o serviço de solda da chapa do pier foi programado para a data de hoje.							
Ações							
O quê	Data da ação	Quem	Quando	Status	Follow-up		
Incluir na RDS operacional (TPAs) a seguinte informação: Utilizar EPIs completos no TVV. Caso seja constatado a não utilização, será emitido TOP.	06/02/19	Alsimar	13/fev	Concluída			
Implementar pintura da gaiola de emergência.	31/10/18	Gabriel	31/01	Atrasada	Manutenção recuperou o piso do fundo, porém a pintura não foi concluída. A previsão é para dia 27/02.		
Manutenir as chapas do assoalho (dolfin, pier 204).	06/02/19	Giovani Baioco	22/02	Atrasada	Informado pela manutenção que a execução está programada para hoje.		
A comissão solicita o status das confecções de intruções de trabalho das cargas referentes as atividades dosTPA's(passoapassodasatividades).	27/06/18	Alsimar	31/01	Atrasada	Operação informou que irá incluir no plano de trabalho de 2019 a finalização das instruções.		
Reparar a base da plataforma de acesso as carretas.	27/02/19	Giovani Baioco		Em andamento	Manutenção informará o prazo.		