

Pauta: - Abordagens de Segurança com Avulsos (09h00) - Ocorrências da Semana - Assuntos pertinentes	CATEGORIA	Último Acidente	Total de DIAS sem Acidentes	Recordes de DIAS sem Acidentes 2010	Recordes de DIAS sem Acidentes 2011	Recordes de DIAS sem Acidentes 2012
	Conferente	15/11/2011	624	182	318	365
	Estivador	26/07/2013	5	108	125	160
	Arrumador	13/05/2012	444	134	128	231

Assuntos	Responsável	Prazo
1- O engate de granito só deve ser realizado com o uso da haste de segurança pelos arrumadores conforme estabelecido com as partes envolvidas.	Usiminas TPA - arrumadores TPS	Imediato
2- BSM apresentou relatório fotográfico referente a avarias na EP 3015 na operação de estivagem de placas no M/V Kingfisher. Registrar ocorrências com empilhadeira nos porões informando data / hora e descrição para possibilitar o tratamento necessário e apuração das causas visando maior atuação.	BSM Embarcadores	Imediato
3- Avaliar melhoria para utilização de haste de segurança durante a estivagem de granito (2ª/alto) quanto aos riscos para os trabalhadores.	Usiminas Estiva	08/08/2013
4- Avaliar instalação de lixeiras e "comunicados de segurança" nas Ilhas de Segurança utilizadas pelos TPA's Arrumadores.	TPS Segurança do Trabalho	16/08/2013
5- Estiva informou a quantidade insuficiente de embarques - treino para capacitação de novos operadores de empilhadeira no TPS. Avaliar carga horária necessária para realização do treinamento.	Estiva Ogmo	15/08/2013
6- Solicitar avaliação e manutenção do piso nos Berços 2 e 3, onde pavi's encontram-se soltos com risco para os trabalhadores que transitam no local e projeção devido a movimentação de veículos e equipamentos.	CPPS	15/08/2013
Ocorrências Pessoais com TPA's: Em caso de ocorrência nas operações portuárias será realizada Reunião para Análise e Investigação Preliminar com as partes envolvidas (TPS, Embarcador e componentes do terno envolvido) no local da ocorrência (porão ou cais) para elaboração do Relatório Preliminar. Em caso de ocorrência no final do período de trabalho, os embarcadores deverão orientar e garantir que o Terno aguarde e participe da análise preliminar. Os documentos pertinentes a atividade (APR / RDS / Ordem de Serviço) devem ser anexados ao Relatório concluído.	Supervisor (TPS) Técnico de Segurança (TPS) Embarcador Terno Envolvido	Imediato
8- Realizar avaliação de ruído nas operações de embarque nos porões com uso de empilhadeira considerando o acionamento de seus dispositivos (sirene de ré / buzina) e frequência conforme as normas de segurança e saúde no trabalho. A Segurança do Trabalho do TPS informou que a avaliação será realizada pela COOPMET - Segurança e medicina do Trabalho. Informar resultado.	TPS FHS (Francisco)	20/08/2013
9- Solicitado a Vix continuidade do estudo de alternativas que possibilitem o engate de bobinas acima de 1,50 m de diâmetro direto do piso quando o transporte estiver sendo feito por meio de pranchas tracionadas por trator. Informar andamento dos estudos. intensificar o controle e fornecimento de hastes, bem como avaliar alternativa de melhoria para utilização no manuseio de correntes para engate da carga transportada por trator.	Vix	01/08/2013
10- Apresentado Projeto de plataforma para uso nas operações de embaque de bobinas nos serviços de peação (2 e 3 / alto). Avaliar projeto concluído pelo fornecedor conforme considerações quanto aos ajustes necessários que foram solicitados referentes a atividade e atendimento as normas de segurança do trabalho. Após avaliação será solicitada autorização para aquisição.	TPS AMT	12/08/2013
11- Realizar teste de içamento de empilhadeira (EP 2008 - Cooper) com a participação dos embarcadores e TPA's para definição de padrão com acompanhamento da Supervisão de Operação e Técnico de Segurança do TPS. Cooper informou que já recebeu as cintas do fornecedor e providenciará o teste. Informar resultado.	TPS Embarcadores Cooper TPA's	01/08/2013
12- Realizado teste com "escada móvel de madeira" para visualização do porão nos navios de linha, confeccionada como modelo apenas para avaliação de um dispositivo que será fabricado em estrutura metálica conforme avaliação da área de manutenção do TPS. Continuar testes e informar retorno.	AMT Vix - Peação	15/08/2013

Participante	Representação	Participante	Representação
Marcos França	TPS	Marchel Amaral	Gerdau
Jefferson Lyrio	TPS	Christian Fontes	Vix
Rogério Cassotto	TPS	Marcos Salvador	AMT
Edeilson Ferreira	TPS	Charles André de Oliveira	Estiva
Cassio Ronieri	TPS	Josué King	Arrumadores
Marcelo Lara	AMT	José Roberto	BSM
Eduardo Ferreira	Usiminas	Nilton Loyola	Cooper
Gustavo Paixão	Gerdau	Wederson Gomes	Cooper
Willian Santini	Gerdau	Priscila Chaves	Cooper
Luiz Trarback	Usiminas	x	x