



## ATA DE REUNIÃO

Nº: RG-GESTÃO E QUALIDADE-0002

Rev: 04 – 11/08/2014

Área:

SSMA

Local:

Sala Itaparica

Responsável:

Gabriel Matias

Data:

12/06/2019

## Participantes

Seg. Trabalho TVV - Gabriel Matias	S	Representante Ogmo	N
Seg. Trabalho TVV - Wellington Santos	S	Arrumadores - Ledson Alves (Bitelo)	S
Luiz Fernando - Manutenção/CPATP	N	Conferentes/CPATP - Alfredo Guilherme	N
Carlos Alberto Amorim (Bebeto) - Estiva	S	Amarradores - Carlos Henrique	S
TVV Operação - Alsimar Damasceno	S	Suport - Wanderley Barbosa Viana	N

## Desenvolvimento

## 12/06 - Abordagem área.

Foi realizada abordagem nos berços 203 e 204. Não foi realizada abordagem no LogIn Resiliente em virtude do acesso estar impedido pelo P2.

Fatos observados:

- Ilha de segurança presente no berço 203 com fundo irregular (amassado). Operação informa que está em processo de compra novas ilhas de segurança neste ano;  
- Devido ao cheiro de cigarro, há suspeita de que alguém está fumando dentro do banheiro hidráulico masculino no 203. TVV irá providenciar uma placa de advertência "Proibido fumar" para instalar no local.

A execução dos trabalhos dos TPAs foi avaliada e não foram constatadas irregularidades.

## 29/05 - Necessidade de duas gaiolas de emergência nos berços.

A comissão relata que, diante da operação de navios nos berços 203 (granito) e 204 (container), ficou evidenciado a necessidade e importância da existência de duas gaiolas de emergência, tendo em vista que, devido a diferentes cenários operacionais, a movimentação das gaiolas para resgate a bordo serão feitas por acessórios de içamento diferentes, e em alguns casos, uso de spreader (Takraff). 05/06 - TVV informa que irá orçar para o próximo ano uma nova gaiola de emergência para atender os dois berços.

## Treinamento Liderança e Responsabilidade com Contra-Mestres.

A ideia é que o foco do treinamento seja as operações do TVV, uma vez que recebe a maior parte das cargas. 03/10-Tabachi informa que entrará em contato com José Adilson para averiguar um horário na próxima sexta (05/10). Luiz Felipe (OGMO) informa a necessidade de alinhamento com o setor de treinamento do OGMO para definição de estratégias. 10/10-TVV informa que foi realizada uma reunião no dia 05/10 com o presidente da estiva para alinhamento de informações acerca do treinamento e ficou acordado que a estiva avaliará a inclusão de novos itens na apresentação, de acordo com o acordo coletivo. A proposta é que o treinamento comece a partir de janeiro de 2019. 31/10-TVV informa que está no aguardo do retorno da estiva. 11/11 - Estiva solicita que o TVV informe as demandas dos contra-mestres para finalização do treinamento. 19/12-TVV informa que repassou a solicitação a estiva e está no aguardo da finalização do treinamento. 13/02 - Em andamento (revisão de material pela estiva). 12/06 - TVV solicita apoio a estiva para resolver a situação. O assunto depende ainda de aprovação da comissão técnica do OGMO para liberação da verba de treinamentos aos TPAs.

## Instruções de trabalho TPAs

31/10 - Comissão informa a necessidade da apresentação das instruções de trabalho para discussão e avaliação. 19/12-Operação informa que irá incluir no planode 2019 a elaboração de instruções para navios RORO, containeres cargas gerais. Já foram elaboradas instruções para operação com granito, trilhos, tubos e big bags. 06/02-Assunto não tratado na reunião em razão da ausência de representante da operação. A operação participou da abordagem em área, porém, não participou do fechamento da reunião. 13/02-Assunto não tratado na reunião em virtude de ausência de responsável pela operação. 20/02 - Operação informou que na próxima quarta (27/02) serão apresentadas e discutidas as instruções de trabalho elaboradas. 24/04 - Assunto não discutido na reunião em virtude de ausência de representante da operação. 22/05 - Será encaminhado para o comitê de segurança. 12/06 - Pendente.

## Pier 204 (Dolfin).

17/04: Relatado pela comissão que a escada do Dolfin está com um pedaço solto, causando transtorno e riscos aos trabalhadores que acessam o cais. 24/04 - Após retorno da manutenção (e-mail), comissão solicita que o local seja inspecionado e que as avarias identificadas sejam tratadas. 22/05 - Manutenção informou por telefone que a escada do dolphin será trocada no dia 25/05. 29/05 - Informado pela manutenção que o serviço precisou ser postergado para o próximo sábado (01/06). 12/06 - TVV informa que a escada foi comprada, porém, devido a demanda de navios, não foi possível realizar a troca. Está no aguardo de janela de atracação para realizar o serviço.

## Aquisição de rádio de comunicação e treinamento de utilização para portaló

03/04 - Solicitado pelos representantes do sindicato de conferentes, a disponibilidade de rádio de comunicação para o portaló, facilitando a comunicação durante as operações, bem como o treinamento para utilização do mesmo. 08/05 - Verificar com o OGMO treinamento de utilização de rádio. 22/05 - Comissão informa que o ideal seria realizar um treinamento junto com o treinamento de liderança e responsabilidade para os Contra-mestres, uma vez que os mesmos são habilitados a atuarem como portalós. Incluir também os sinais "fundadores". TVV informa que encaminhou e-mail ao OGMO e aguarda a aprovação do conselho para realização dos treinamentos.

## Ofício - Regras de bloqueio de TPA (Teste de alcoolemia positivo)

Discutido junto aos sindicatos a possibilidade de criação de um ofício ao OGMO referente elaboração de regras para bloqueio automático de TPAs submetidos a teste etílico com resultado positivo, de acordo com a cláusula 15 do ACT.

A discussão continuará na próxima semana, junto a outros representantes sindicais.

## Ações

O quê	Data da ação	Quem	Quando	Status	Follow-up
Inspeccionar e reparar a estrutura de acesso dos amarradores ao pier 204 (escada, corrimão), bem como toda estrutura de suporte do pier.	24/04/19	Giovani Baioco	24/06	Em andamento	Manutenção informou por telefone que a escada do dolphin será trocada no dia 25/05. 29/05 - Manutenção informa que precisou postergar para o dia 01/06. A ação está no prazo. Com relação a estrutura de suporte do pier conectada ao Penedo, a manutenção informou que depende de projeto para recuperar. Informou ainda que há uma orientação a operação para se evitar a amarração no primeiro cabeço.
A comissão solicita o status das confecções de intruções de trabalho das cargas referentes as atividades dosTPA's (passo a passo das atividades).	27/06/18	Alsimar	31/01	Atrasada	Operação informou que irá incluir no plano de trabalho de 2019 a finalização das instruções.
Reparar a base da plataforma de acesso as carretas.	27/02/19	Giovani Baioco	24/06	Em andamento	Foi efetuado a inspeção da plataforma segundo o corpo técnico não existe o risco de tombamento, assim que houver uma janela será efetuado a manutenção.
Efetuar a reposição do extintor de PQS no Takraff G27 e CO2 no gate central.	29/05/19	Gabriel Matias	05/06	Em andamento	O extintor do G27 foi trocado. Com relação ao extintor do gate central, a segurança está no aguardo da liberação do pagamento para a empresa realizar a troca.
Reparar a plataforma de aluminio para conferência de containers vazios no gate de saída.	24/04/19	Aline Severo	08/07	Em andamento	Operação de pátio informa que está na fase de cotação a compra de novas plataformas. 29/05 - Operação informa que foi aprovada a compra e a plataforma está em processo de confecção.

<p>Verificar a possibilidade de realizar inspeções pré-operacionais (check-list de segurança) nos navios Log-In antes do início das atividades para constatar e corrigir os eventuais.</p>	24/04/19	Alsimar	08/05	<b>Atrasada</b>	<p>TVV informa que irá levar para reunião semanal de comitê com a diretoria.</p> <p><b>05/06 - Sugestão:</b> Propor a navegação a entrega de check list de inspeção (NR29) realizado no momento da atracação. <b>12/06</b> - O assunto foi relatado no comitê de segurança e será discutido junto a navegação.</p>
--	----------	---------	-------	-----------------	--