

Pauta: - Abordagens de Segurança com Avulsos (09h00) - Ocorrências da Semana - Assuntos pertinentes	CATEGORIA	Último Acidente	Total de DIAS sem Acidentes	Recordes de DIAS sem Acidentes 2010	Recordes de DIAS sem Acidentes 2011	Recordes de DIAS sem Acidentes 2012
	Conferente	15/11/2011	687	182	318	365
	Estivador	29/09/2013	3	108	125	160
	Arrumador	13/05/2012	507	134	128	231

Assuntos	Responsável	Prazo
1- Foi apontado durante a abordagem no berço 2 - M/V DU NA CHANG sobre a importância do posicionamento correto das correntes conforme as dimensões das placas para o maior controle dos riscos durante o içamento da carga devido a grande variedade de tamanhos.	Usiminas TPA's	Imediato
2- Intensificar com as Agencias Maritimas o procedimento referente as informações de segurança repassadas ao "comando" dos navios que atracam no TPS. A tripulação deve seguir os regulamentos de segurança estabelecidos pelo Terminal ao acessar e transitar na área operacional.	TPS	11/10/2013
3- Segurança do Trabalho - OGMO informou que será realizado no período de 21/10 a 25/10 a SIPATP 2013. Será realizada abordagens aos TPA's durante o acesso aos Terminais conforme a programação de embarque. A divulgação da Semana de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário deverá ser feita pelos Terminais, Operadores Portuários e Sindicatos dos Trabalhadores Portuários Avulsos.	OGMO	Imediato
4- Avaliar pedido de aquisição de balança de 4m para atendimento ao demanda dos embarques de bobinas a fim de evitar equívocos na utilização de material de içamento.	TPS	10/10/2013
5- Encontra-se em andamento trabalhos referentes a adequação das operações portuárias à norma regulamentadora NR 35. O levantamento acontece nos Terminais do Estado pelas empres Soluções Equipamentos (ES) em paralelo com a Capital Safety (RJ). Informar retorno.	SESSTP	03/10/2013
6- Reavaliar uso de pranchas tracionadas por trator e plataformas. Devido a impossibilidade de subir na prancha, o TPA - arrumador tem dificuldade de engatar, bem como posicionar / desdobrar a corrente com a borracha de proteção. Avaliar e adequar o tamanho da borracha da língua, para que não fique próximo da extremidade da corrente. Participantes informaram que viram situação recorrente durante a abordagem.	AMT	26/09/2013
7- Avaliar melhoria para utilização de haste de segurança durante a estivagem de granito (2ª/alto) quanto aos riscos para os trabalhadores.(quantidade: 04 / comprimento: 80 cm).	Usiminas Estiva	03/10/2013
8- Instalar lixeiras e "comunicados de segurança" nas Ilhas de Segurança utilizadas pelos TPA's Arrumadores.	TPS Segurança do Trabalho	11/10/2013
9- Solicitar avaliação e manutenção do piso nos Berços 2 e 3, onde pav's encontram-se soltos com risco para os trabalhadores que transitam no local e projeção devido a movimentação de veículos e equipamentos.	CPPS	15/10/2013
10- <b>Ocorrências Pessoais com TPA's:</b> Em caso de ocorrência nas operações portuárias será realizada <b>Reunião para Análise e Investigação Preliminar</b> com as partes envolvidas (TPS, Embarcador e componentes do terno envolvido) no local da ocorrência (porão ou cais) para elaboração do Relatório Preliminar. Em caso de ocorrência no final do período de trabalho, os embarcadores deverão orientar e garantir que o Terno aguarda e participe da análise preliminar. Os documentos pertinentes a atividade (APR / RDS / Ordem de Serviço) devem ser anexados ao Relatório concluído.	Supervisor (TPS) Técnico de Segurança (TPS) Embarcador Terno Envolvido	Imediato
11- Solicitado a Vix continuidade do estudo de alternativas que possibilitem o engate de bobinas acima de 1,50 m de diâmetro direto do piso quando o transporte estiver sendo feito por meio de pranchas tracionadas por trator. Informar andamento dos estudos. intensificar o controle e fornecimento de hastes, bem como avaliar alternativa de melhoria para utilização no manuseio de correntes para engate da carga transportada por trator. Informar resultado do teste realizado em 08/08/2013.	Vix	29/08/2013
12- Apresentado Projeto de plataforma para uso nas operações de embaque de bobinas nos serviços de peação (2 e 3 / alto). Aquisição autorizada.	TPS AMT	30/10/2013
13- Realizar teste de içamento de empilhadeira (2 de 20t e 1 de 30t) com uso de cintas com a participação dos embarcadores e TPA's arrumadores, Supervisão de Operação e Técnico de Segurança do TPS. Cooper informou o teste foi satisfatório e realizará o próximo a bordo com TPA's estivadores. Verificar a possibilidade de retirar os cabos traseiros e guarda-corpo para viabilizar o teste. Informar resultado do teste.	TPS Embarcadores Cooper TPA's	10/10/2013

14

Participante	Representação	Participante	Representação
Rogério Cassotto	TPS	Wanderson Santos	Arrumadores
Jefferson Lyrio	TPS	Adriana Fardim	Vix
Hendric Correa	AMT	Evandro Tironi	BSM
Walber Vasconcelos	AMT	Wederson Gomes	Cooper
Edeilson Ferreira	TPS	Priscila Chaves	Cooper
Lidio Siqueira	Usiminas	João Cesar Aguiar	Gerdau