

Pauta: - Abordagens de Segurança com Avulsos (09h00) - Ocorrências da Semana - Assuntos pertinentes	CATEGORIA	Último Acidente	Total de DIAS sem Acidentes	Recordes de DIAS sem Acidentes 2010	Recordes de DIAS sem Acidentes 2011	Recordes de DIAS sem Acidentes 2012
	Conferente	15/11/2011	456	182	318	365
	Estivador	08/02/2012	5	108	125	160
	Arrumador	13/05/2012	276	134	128	231

Assuntos	Responsável	Prazo
1- Realizar avaliação de ruído nas operações de embarque nos porões com uso de empilhadeira considerando o acionamento de seus dispositivos (sirene de ré / buzina) e frequência conforme as normas de segurança e saúde no trabalho.	TPS FHS	30/03/2013
2- Realizar e apresentar teste com nova haste para engate de bobinas (com diâmetro acima de 1,50 m) do piso quando tracionada por trator.	Vix	21/02/2013
3- Avaliar modelo de escada utilizada nos trabalhos da Usiminas para teste nos aos serviços de peça de bobinas (2 e 3 / alto).	Vix	21/02/2013
4- Sistemática de Orientação de Segurança para empresas representantes dos navios (agentes / supercarga / outros): Definir procedimento para que os profissionais que acessam o Terminal e embarcações participem da integração referente as normas de segurança do trabalho do TPS.	CIPA-AMTC	21/02/2013
5- Realizar teste com cunha de borracha para utilização nas operações com empilhadeira. Será utilizada no teste a EP 2002. Apresentar resultado dos testes.	Cooper	21/02/2013
6- Informar retorno quanto ao teste de içamento de empilhadeira (EP 2008 - Cooper) realizado com a participação dos embarcadores e TPA's para definição de padrão.	TPS Embarcadores Cooper TPA's	21/02/2013
7- Avaliar procedimento de elaboração em conjunto (embarcadores / TPA's) das APR's - Análise Preliminar de Risco, bem como a entrega/permanência dos documentos as equipes nas frentes de trabalho e a revisão das medidas de controle conforme a necessidade da operação.	Comitê de Segurança - TPS	21/02/2013
8- Informar andamento de serviços de instalação de antiderrapante nas empilhadeiras da Cooper do Brasil. BSM informou que seus equipamentos já possuem antiderrapantes.	Cooper	21/02/2013
9- BSM apresentou projeto de balança de içamento como alternativa para melhoria de engate e embarque de suas empilhadeiras. Informar andamento de elaboração do projeto e viabilidade de aplicação. Informar retorno quanto aos serviços de instalação de guarda-corpo nas empilhadeiras das contratadas (BSM e Cooper).	BSM Cooper	21/02/2013
10- Ocorrências Pessoais com TPA's: Em caso de ocorrência nas operações portuárias será realizada Reunião para Análise e Investigação Preliminar com as partes envolvidas (TPS, Embarcador e componentes do terno envolvido) no local da ocorrência (porão ou cais) para elaboração do Relatório Preliminar. Em caso de ocorrência no final do período de trabalho, os embarcadores deverão orientar e garantir que o Terno guarde e participe da análise preliminar. Os documentos pertinentes a atividade (APR / RDS / Ordem de Serviço) devem ser anexados ao Relatório concluído. O item 8 deve ser divulgado nas Reuniões Diárias de Segurança - RDS's. Intensificar a divulgação.	Supervisor (TPS) Técnico de Segurança (TPS) Embarcador Terno Envolvido	Imediato
11- Estudar desenvolvimento de plataformas móveis para visualização do porão nos navios de linha. Embarcadores devem indicar representantes para desenvolvimento do estudo. Gerdau: JULIO PAREJA / FABIANO PEREIRA Usiminas: LUIZ TRARBACH AMT: MARCIO RUFINO / FELIPE CUNHA / RONDINELE GAVA	TPS	07/03/2013
12- Treinamento de Utilização de Cinto de Segurança para os Técnicos de Turno das empresas: Informar e programar os colaboradores que ainda não participaram dos treinamentos com a Segurança do Trabalho - TPS. Definir datas com os embarcadores.	AMT GERDAU USIMINAS Segurança - TPS	21/02/2013
13- Uso de Telefone Celular ou Fone de Ouvido: Terminal alerta trabalhadores sobre o risco da utilização desses aparelhos durante as operações. Divulgar campanha de conscientização referente a "Proibição do Uso de Aparelhos Celulares durante as Operações". Informar programação e andamento das reuniões para discussão / definição do lançamento da campanha.	TPS / SESSTP Embarcadores Sindicatos - TPA's Empresas Contratadas	21/02/2013
14- Embarque de bobinas acima de 1,50 diâmetro com utilização de plataformas rebaixasadas tracionadas por trator. - A plataforma não é baixa suficiente para engate do piso; - Quando utilizada plataforma de arrumadores ocorrem vãos entre a plataforma e a carreta causando situações de risco. A utilização de prancha baixa tracionada por trator deve ser apenas para o engate de bobinas com altura de até 1,50 m. Vix informou que não há possibilidade de desenvolvimento de prancha mais baixa que o projeto atual. Formalizar informação ao TPS.	AMT Vix - Transportes	21/02/2013

Participante	Representação	Participante	Representação
Marcos França	TPS	Ledson Silva	Arrumadores
Rodrigo Deslandes	TPS	Allan Rangel	Gerdau
Jefferson Nunes Lyrio	TPS	Wederson Silva	Cooper
José Vitor Mora	TPS	Douglas Souza	Gerdau
Willian Saltini	Gerdau	Gustavo Paixão	Gerdau
Eduardo Ferreira	Usiminas	Mairon Cesar	AMT
Armando Hosken	AMT	Evandro Tironi	BSM
Christian Fontes	Vix	Marcos Vinicius	Stagio
Nilton Loiola	Cooper	Cassio Roniere	TPS