

ATA DE REUNIÃO

Nº: RG-GESTÃO E QUALIDADE-0002

Rev: 04 - 11/08/2014

Área:	SSMA	Local:	Sala Mar Caspio	
Responsável:	Gabriel Matias	Data:	17/07/2019	
		Participantes		
Seg. Trabalho TVV - Gabriel Matias	s	Representante Ogmo - Tarcisio Leite	N	
Luiz Fernando - Manutenção/CPATP (férias)	N	Arrumadores - Ledson Alves (Bitelo)	S	
Carlos Alberto Amorim (Bebeto) - Estiva	S	Conferentes/CPATP - Alfredo Guilherme	s	
TVV Operação - Alsimar Damasceno	S	Amarradores - Carlos Henrique	N	
TVV Operação - Gustavo Paixão	8	Suport - Wanderley Barbosa Viana	s	
Charles Oliveira - Estiva		TVV - Planejamento - Adalberto Araújo	s	
Seg. Trabalho TVV - Wellington Santos	S			

Desenvolvimento

17/07 - Abordagem em área.

Não foi realizada abordagem em área.

17/07 - Comissão de segurança - BBC Maine

A reunião foi realizada no auditório Morro do Penedo, onde foram avaliados os cenários e as condições de segurança para operação do BBC Maine (perfis de aço), que atracou com as cargas colapsadas devido ao mau tempo enfrentado pela navegação.

Participaram da reunião representantes sindicais (estiva, conferentes), representante do Suport, representante do importador (Arcellor), armador, despachante aduaneiro, bem como as áreas de SSMA, comercial e operação do TVV.

Participaram da reunião representantes sindicais (estiva, conferentes), representante do Suport, representante do importador (Arcellor), armador, despachante aduaneiro, bem como as áreas de SSMA, comercial e operação do TVV.

29/05 - Necessidade de duas gaiolas de emergência nos berços.

A comissão relata que, diante da operação de navios nos berços 203 (granito) e 204 (conteiner), ficou evidenciado a necessidade e importância da existência de duas gaiolas de emergência, tendo em vista que, devido a diferentes cenários operacionais, a movimentação das gaiolas para resgate a bordo serão feitas por acessórios de içamento diferentes, e em alguns casos, uso de spreader (Takraff). **05/06 -** TVV informa que irá orçar para o próximo ano uma nova gaiola de emergência para atender os dois berços.

19/06 - Comissão reforça a necessidade de duas gaiolas, uma vez que na data de hoje, estão ocorrendo simultâneamente operações com granito (1 terno) e conteiner (3 ternos). Comissão solicita viabilizar mais um ponto de sinalização para posicionamento da gaiola de emergência. 26/06 Comissão solicita a analise de um terceiro local para sinalizar e posicionar a gaiola de emergência. Se possivel entre os berços 203 e 204 para atendimento nos casos de dois navios. 17/07 - Assunto não tratado na reunião.

Treinamento Liderança e Responsabilidade com Contra-Mestres.

A ideia é que o foco do treinamento seja as operações doTVV, uma vez que recebe a maior parte das cargas. 03/10-Tabachi informa que entrará em contato com José Adilson para averiguar um horário na próxima sexta (05/10). Luiz Felipe (OGMO) informa a necessidade de alinhamento com o setor de treinamento do OGMO para definição de estratégias. 10/10-TVV informa que foi realizada uma reunião no dia 05/10 com o presidente da estiva para alinhamento de informações acerca do treinamento e ficou acordado que a estiva avaliará a inclusão de novos itens na apresentação, de acordo com o acordo coletivo. A proposta é que o treinamento comece a partir de janeiro de 2019. 31/10-TVV informa que está no aguardo do retorno da estiva.11/11- Estiva solicita que o TVV informa estemandas dos contra-mestres para finalização do treinamento. 19/12-TVV informa que repassou a solicitação a estiva e está no aguardo da finalização do treinamento.13/02 - Em andamento (revisão de material pela estiva). 12/06 - TVV solicita apoio a estiva para resolver a situação. O assunto depende ainda de aprovação da comissão técnica do OGMO para liberação da verba de treinamentos aos TPAs. 17/07 - Assunto não tratado na reunião.

Instruções de trabalho TPAs

31/10 - Comissão informa a necessidade da apresentação das instruções de trabalho para discussão e avaliação.19/12-Operação informa que irá incluir no planode 2019 a elaboração de instruções para navios RORO, conteinere cargas gerais. Já foram elaboradas instruções para operação com granito, trilhos, tubos e big bags. 06/02-Assunto não tratado na reunião em razão da ausência de representante da operação. A operação participou da abordagem em área, porém, não participou do fechamento da reunião.13/02 - Assunto não tratado na reunião em virtude de ausência de responsável pela operação. 20/02 - Operação informou que na próxima quarta (27/02) serão apresentadas e discutidas as instruções de trabalho elaboradas. 24/04 - Assunto não discutido na reunião em virtude de ausência de represente da operação. 22/05 - Será encaminhado para o comitê de seguranca.

19/06 - Comissão sugere a continuação do desenvolvimento da cartilha de segurança (hoje presente para conteiners) referente as cargas movimentadas pelo Terminal (granito, trilhos e perfis. cargas gerais, ro-ro, granéis, tubos).

17/07 - Assunto não tratado na reunião.

Aquisição de rádio de comunicação e treinamento de utilização para portaló

03/04 - Solicitado pelos representantes do sindicato de conferentes, a disponilidade de rádio de comunicação para o portaló, facilitando a comunicação durante as operações, bem como o treinamento para utilização do mesmo. 08/05 - Verificar com o OGMO treinamento de utilização de rádio. 22/05 - Comissão informa que o ideal seria realizar um treinamento junto com o treinamento de liderança e responsabilidade para os Contra-mestres, uma vez que os mesmos são habilitados a atuarem como portalós. Incluir também os sinaleiros "fundadores". TVV informa que encaminhou e-mail ao OGMO e aguarda a aprovação do conselho para realização dos treinamentos. 17/07 - Assunto não tratado na reunião.

Ofício - Regras de bloqueio de TPA (Teste de alcoolemia positivo)

Discutido junto aos sindicatos a possibilidade de criação de um ofício ao OGMO referente elaboração de regras para bloqueio automático de TPAs submetidos a teste etílico com resultado positivo, de acordo com a cláusula 15 do ACT.

A discussão continuará na próxima semana, junto a outros representantes sindicais.

19/06 - Foram discutidas a padronização das normas de penalização para TPAs acometidos em teste etílico com resultado positivo aplicadas em TPS e Portocel. A comissão entende como válida a discussão, porém ressalta que a proposta deve ser avaliada com as diretorias dos sindicatos signatários do ACT vigente visando a inclusão de termo aditivo ou item exclusivo na futura ACT. 17/07 - Assunto não tratado na reunião.

Medição de gases em navios

19/06 - Comissão sugere uma reunião para discutir junto a operação e manutenção as regras para medição de gases no navios operados pelo TVV. 17/07 - Assunto não tratado na reunião.

Ações							
O quê	Data da ação	Quem	Quando	Status	Follow-up		
Inspecionar e reparar a estrutura de acesso dos amarradores ao pier 204 (escada, corrimão), bem como toda estrutura de suporte do pier.	24/04/19	Giovani Baioco	24/06	Concluída	Manutenção informou por telefone que a escada do dolphin será trocada no dia 25/05. 29/05 - Manutenção informa que precisou postergar para o dia 01/06. A ação está no prazo. Com relação a estrutura de suporte do pier conectada ao Penedo, a manutenção informou que depende de projeto para recuperar. Informou ainda que há uma orientação a operação para se evitar a amarração no primeiro cabeço. Manutenção informa que será realizado no dia 29/06. 03/07 - Observado que a obra está em andamento.		

Desenvolver junto a operação cartilha de segurança referente as cargas movimentadas pelo Terminal.	19/06/19	Gabriel Matias	30/12	Em andamento	Necessário alinhamento junto a operação para obter o detalhamento da atividade.
Reparar a base da plataforma de acesso as carretas.	27/02/19	Giovani Baioco	12/07	Atrasada	A base da plataforma está na área de manutenção para reparo.
Reparar a plataforma de aluminio para conferência de conteiners vazios no gate de saída.	24/04/19	Aline Severo	08/07	Concluída	Operação de pátio informa que está na fase de cotação a compra de novas plataformas. 29/05 - Operação informa que a escada foi comprada e chegará dia 11/07. Alterado para dia 22/07. Devido a recuperação do scanner interno, não há mais requisição de TPAs para conferência.
Agendar reunião com a operação, manutenção e sindicatos para discutir a necessidade de medição de gases nos navios operados pelo TVV.	19/06/19	Gabriel Matias	31/07	Em andamento	No aguardo de agenda dos participantes.
Verificar junto ao setor administrativo a possibilidade de incluir na programação de limpeza a gaiola de emergência.	26/06/19	Gabriel Matias	07/07/19	Concluída	Há possibilidades. Necessário definir periodicidade.
Providenciar vara de despeação para teste, com material mais leve e com emendas conectadas, para facilitar o manuseio por parte dos trabalhadores.	03/07/19	Fábio Monteiro	31/07/19	Em andamento	
Analisar possibilidade de aquisição de acessorio para proteção da gaiola de emergência (ex.: perciana retratil automática) afim de proteje-la contra poeira, desgastes estruturais e de seus acessorios (maca, tirantres, cintos). Verificar se há alguma restrição normativa.	03/07/19	Gabriel Matias	07/07/19	Concluída	Uma nova gaiola será orçada para o próximo ano.
Analisar com a empresa locadora da kombi que transporta TPA formas de segurança no transporte, afim de evitar queda dos trabalhadores.	08/07/19	Gabriel Matias	31/07/19	Em andamento	