

Campanha de Segurança Acidente Zero

Pauta:

- Abordagens de Segurança com Avulsos (09h00)
- Ocorrências da Semana / Assuntos pertinentes

Praia Mole, 08 / 05 / 2014
 10h30

PLACAR CAMPANHA DE SEGURANÇA ZERO ACIDENTE

CATEGORIA	Último Acidente	Total de DIAS sem Acidentes	Recordes de DIAS sem Acidentes 2010	Recordes de DIAS sem Acidentes 2011	Recordes de DIAS sem Acidentes 2012	Recordes de DIAS sem Acidentes 2013
Conferente	15/11/2011	904	182	318	365	365
Estivador	29/09/2013	220	108	125	160	95
Arrumador	13/05/2012	724	134	128	231	365

Assuntos	Responsável	Prazo
1- Estivagem de bobinas com empilhadeira. Avaliar procedimento quanto a posição da bobina para movimentação com a EP para estivagem de 2 de alto.	COOPER Estiva AMT	30/04/2014
2- Adequar o tamanho da borracha da linga para embarque de bobina para que não fique próximo da extremidade da corrente. TPA - arrumador tem dificuldade de engatar, bem como posicionar / desdobrar a corrente com a borracha de proteção. As correntes irregulares encontradas na área devem ser encaminhadas à oficina de manutenção. Abordagem de segurança reitera a necessidade desta ação conforme solicitações dos trabalhadores.	AMT	16/04/2014
3- O TPS alerta quanto a obrigatoriedade de participação dos trabalhadores nas reuniões diárias de segurança - RDS. Os trabalhadores que não participarem estarão passivos à notificações a partir do dia 01/03/2014. Supervisão de Operação deve divulgar procedimento.	TPS Sindicatos	Imediato
4- Implantar nas Ilhas de Segurança Informativos referentes a regras e procedimentos de segurança obrigatórios nas operações do TPS.	TPS Vix Apoio	15/04/2014
Divulgação de Ocorrências: Em caso de ocorrência nas operações portuárias, os trabalhos serão paralizados para divulgação com a participação obrigatória dos conferentes chefe, conferentes de lingada, contramestres, equipes de arrumadores e representantes dos embarcadores. A Divulgação dos fatos e dados logo após o ocorrido é um procedimento já implantado no TPS e tem como objetivo informar as partes envolvidas sobre as condições ou atos que resultaram na ocorrência e as medidas de controle que devem ser tomadas antes mesmo da apuração / investigação da ocorrência.	Supervisor (TPS) Técnico de Segurança (TPS) Embarcador Terno Envolvido	Imediato
6- TPS alerta quanto ao descarte inadequado de lixo comum no estacionamento externo em frente a portaria. Foi apresentado registro fotográfico feito pela Guarda Portuária que mostra o acúmulo de resíduos no local jogados pelos usuários. Divulgar a todos os usuários / empresas e suas equipes essa ocorrência e o procedimento correto.	Condôminos Contratadas TPS TPA's	Imediato
7- Plataforma para uso nas operações de embaque de bobinas nos serviços de peação (2 e 3 / alto): Avaliar junto aos Técnicos de Segurança - TPS e definir procedimento para utilização e manuseio, bem como guarda e conservação do equipamento. Informar ajustes necessários e modificações quanto a segurança e atendimento ao trabalho para próximas requisições. Verificar com a Usiminas como foi a utilização no navio BBC Citrine.	TPS Vix Apoio e Peação	01/04/2014

Participante	Representação	Participante	Representação
Zeivi Martínez	Usiminas	Daniel Costa	TPS
Evandro Tironi	BSM	Goeilson Ferreira	FLAT
Adriana Fordim	VIX	Lélsonales dos Santos	Arrumador
Emerson Siqueira	VIX	x	x
Nilton Loyola	Cooper	x	x
Adilson Cruzero	Conferente	x	x
Charles André	Sindestiva	x	x
Carlos Lara	AMT	x	x
Rogério Cassoto	AMT	x	x
Wederson Gomes	Cooper	x	x