



ATA DE REUNIÃO

Nº: RG-GESTÃO E QUALIDADE-0002

Rev: 04 – 11/08/2014

Área: Segurança do Trabalho Local: Sala Itaparica
 Responsável: Gabriel Matias Data: 30/01/2019

Participantes

Seg. Trabalho TVV - Gabriel Matias	S	Representante Ogmo	N
TVV Operação - Alsimar Damasceno	N	Arrumadores - Ledson Alves	N
Luiz Fernando - Manutenção/CPATP	N	Conferentes/CPATP - Alfredo Guilherme	S
Luiz Felipe Tabachi - Estiva	S	Amarradores - Carlos Henrique	S
Representante TVV Operação	N	Seg. empresarial TVV - Lucio Thomaz	S

Desenvolvimento

Abordagem de segurança/Visita a navio

30/01 - Realizada visita e abordagem em navio de carga geral (Industrial Revolution). Não foram constatados desvios no local.

Costado, saída cabos de força Cabeço 6A.

Comissão relata que no costado, ponto 6A (área de saída dos cabos de força), não há sinalização de segurança para o risco de queda/tropeço, durante a amarração e solicita providências ao TVV. Há registro no sindicato de quase acidente envolvendo TPA amarrador. 30/01 - Foi inspecionado o local e constatado (registro fotográfico) que há presença de cabos de aço no panzerbelt. Há riscos de queda dos amarradores.

Desmonte de rochas - Berço 204

15/08 - TVV informa que o ofício foi encaminhado a secretaria do meio ambiente, solicitando a prefeitura a adequação do local. 12/09 - TVV informa que a prefeitura emitiu uma nota solicitando a remoção das rochas pelo próprio TVV. O assunto está com o jurídico. 19/12 - TVV informa que recebeu uma notificação da PMVV dando um prazo de 30 dias para solicitação formal da licença de demolição das pedras no 204. 16/01 - Este prazo cessa hoje. O assunto está jurídico para avaliação. TVV informa que a área de entorno está isolada com containers e fita zebra. 23/01 - TVV informa que o assunto está sendo acompanhado semanalmente no comitê de segurança e foi solicitado a manutenção um orçamento para retirada das rochas. 30/01 - TVV informa que será apresentado um orçamento a diretoria para avaliação.

Treinamento Liderança e Responsabilidade com Contra-Mestres. A ideia é que o foco do treinamento seja as operações do TVV, uma vez que recebe a maior parte das cargas. 03/10 - Tabachi informa que entrará em contato com José Adilson para averiguar um horário na próxima sexta (05/10). Luiz Felipe (OGMO) informa a necessidade de alinhamento com o setor de treinamento do OGMO para definição de estratégias. 10/10 - TVV informa que foi realizada uma reunião no dia 05/10 com o presidente da estiva para alinhamento de informações acerca do treinamento e ficou acordado que a estiva avaliará a inclusão de novos itens na apresentação, de acordo com o acordo coletivo. A proposta é que o treinamento comece a partir de janeiro de 2019. 31/10 - TVV informa que está no aguardo do retorno da estiva. 11/11 - Estiva solicita que o TVV informe as demandas dos contra-mestres para finalização do treinamento. 19/12 - TVV informa que repassou a solicitação a estiva e está no aguardo da finalização do treinamento. 30/01 - Em andamento (revisão de material pela estiva).

Gaiola de emergência e ilhas de segurança

TVV informa que as medidas de controle ambiental e de segurança foram definidas, bem como a área onde será pintada a gaiola de emergência (estacionamento do scanner interno). A previsão de início da pintura será no dia 23/01/19 (próxima quarta), com conclusão prevista para 5 dias. Comissão questiona quais serão as providências tomadas para suprir a falta da gaiola durante o período de reforma/pintura. TVV informa ainda que a operação está orçando a manutenção/reparo das ilhas de segurança. 23/01 - TVV informa que a empresa de pintura foi contratada e as medidas de controle ambiental e de segurança foram definidas. A previsão de início passa a ser o dia 04/02 em virtude da alta demanda de navios na próxima semana. 30/01 - Comissão reitera a importância de manter uma gaiola reserva para atender uma possível situação de emergência que por ventura possa ocorrer durante o período da sua manutenção.

Instruções de trabalho TPAs

31/10 - Comissão informa a necessidade da apresentação das instruções de trabalho para discussão e avaliação. 19/12 - Operação informa que irá incluir no plano de 2019 a elaboração de instruções para navios RO RO, container e cargas gerais. Já foram elaboradas instruções para operação com granito, trilhos, tubos e big bags. 30/01 - Assunto não tratado na reunião em razão da ausência de representante da operação.

Banheiros hidráulico, berço 203.

Comissão relata mais uma vez reclamação dos TPAs no que diz respeito a falta d'água e condições de sujeidade do banheiro, principalmente nos fins de semana. TVV informa que o banheiro é limpo 3 vezes por semana. O problema pode estar relacionado ao volume de trabalhadores requisitados para o fim de semana. 23/01 - TVV informa que, mediante solicitação prévia, poderá solicitar a manutenção dos banheiros nos fins de semana (para casos de alta demanda) e complementa que há relatos de TPAs que fazem mal uso dos banheiros, utilizando a mangueira da caixa de descarga para se lavar. 30/01 - Constatado que o banheiro estava higienizado e abastecido com água.

Ações

O quê	Data da ação	Quem	Quando	Status	Follow-up
Solicitar a manutenção o ajuste dos cabos de movimentação do panzerbelt.	30/jan	Gabriel Matias	31/jan	Em andamento	
Implementar pintura da gaiola de emergência.	31/out	Gabriel Matias	15/12/2018 31/01	Em andamento	Definida a área e medidas de controle ambiental e de segurança para a execução do serviço. A pintura iniciará no final de janeiro.
A comissão solicita o status das confecções de instruções de trabalho das cargas referentes as atividades dos TPA's (passo a passo das atividades).	27/jun	Fernando Colli	18/12/2018 31/01/19	Em andamento	Operação informou que irá incluir no plano de trabalho de 2019 a finalização das instruções.